PRIKTAI · HR-SOIL · สินค้าผลิตในประเทศไทย เพื่อคนไทย

น้ำขังโคนนาน เสี่ยงรากเน่าโคนเน่า

โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนชอบดินแฉะ ระบายน้ำไม่ดี รู้ก่อนว่าดินชั้นไหนแช่น้ำ จะได้แก้ทัน

🍂 รากเน่าโคนเน่า

เชื้อราไฟทอปธอรา (*Phytophthora palmivora*)

กรมวิชาการเกษตรระบุว่าโรครากเน่าโคนเน่าเป็นโรคสำคัญของทุเรียน และกำจัดได้ยาก

อาการที่เห็น

- ใบปลายกิ่งซีด ไม่เป็นมัน
- ใบเหี่ยวลู่
- ต้นโทรม
- อาจยืนต้นตาย

💧 น้ำกับโรค

- รากเน่าเกิดกับ**รากฝอยที่อยู่ใกล้ผิวดิน** ใต้ทรงพุ่ม (กวก.)
- **น้ำขัง ฝนชุก ระบายน้ำไม่ดี** เอื้อให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่า (กวก., ACIAR)
- น้ำที่มีเชื้อ**กระเด็น**ไปติดต้นได้ (rain splash)
- สวนที่ชุมพร พบปัญหาหลักคือรากเน่าจาก *Phytophthora* และ *Pythium*

HR-Soil 8 ชั้นบอกได้ว่า**ดินชั้นไหนเปียกแช่นาน** หลังฝนหรือหลังให้น้ำ

⚠ บอกกันตรงๆ

หัววัด**ไม่ได้ตรวจ ป้องกัน หรือรักษาโรค** แต่ช่วยให้เห็นสภาพดินที่เอื้อต่อโรค แล้วแก้ที่การให้น้ำและการระบายน้ำ เรื่องโรคต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่เกษตรหรือนักวิชาการโรคพืชตามปกติ

🔧 ติดตั้งในสวนทุเรียน

1. ปักหัววัด 8 ชั้นใน**เขตทรงพุ่ม** ใกล้แนวน้ำหยดหรือสปริงเกอร์ ไม่ต้องชิดโคนต้น
2. ปักเสาเหล็ก 1–1.5 นิ้ว ติดกล่อง Gateway และแผงโซลาร์ 6 W ไว้ด้านบน
3. Gateway ต่อหัววัดได้**สูงสุด 8 หัว** ผ่านกล่องสปลิตเตอร์ วางได้หลายจุด เช่น ที่ลุ่ม ที่ดอน
4. ดูค่าสดผ่าน**มือถือได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต** ข้อมูลบันทึกลง SD card 32 GB ทุกนาที



ที่มา: กรมวิชาการเกษตร เอกสารโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน · ACIAR / QLD DAF (Phytophthora diseases of durian) · IJAT (สวนทุเรียนชุมพร)

☎ 083-567-0029 ✉ contact@priktai.com 🌐 www.priktai.com/hr-soil.html